





# Польові транзистори

## Польові транзистори з керуючим р-п переходом




Польові транзистори з керуючим р-п переходом: р –канал; n –канал.

# Польові транзистори з керуючим р-п переходом




Вплив напруг на провідність каналу ПТ з керуючим р-п переходом:  
а) при  $U_{CB}=0$ ; б) при  $U_{3B}=0$

# Стокові характеристики транзистора з керуючим р-п переходом



$$I_C = f(U_{CB}) \Big|_{U_{BE} = \text{const}} .$$

# Передатна характеристика транзистора з керуючим р-п переходом



$$I_C = f(U_{3B}) \Big|_{U_{CB} = \text{const}}$$

# Польові транзистори з ізольованим затвором

